

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор комунального закладу
«Сосницький навчально-
реабілітаційного центру»
Чернігівської обласної ради
Лілія САПРИКІНА
« 31 » липня 2023 року.



**Акт
прийому готовності КЗ «Сосницький НРЦ»
Чернігівської обласної ради
до нового 2023-2024 навчального року**

Повна адреса 16100, смт. Сосниця, вул. Покровська, 1, Чернігівська область
Телефон 2-16-72

Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу Саприкіна Лілія Василівна

Відповідно до розпорядження Сосницької селищної ради від «18» липня 2023 року
№107-а перевірку проводила комісія в складі:

Портний А.Д.	голова Сосницької селищної ради;
Жабко Т. М.	секретар комісії т.в.о начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Сосницької селищної ради;
Тібеж А.М.	головний спеціаліст відділу безпечної та ветеринарної медицини Корюківського районного управління
Савченко С.Д.	головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного з законодавства Корюківського районного управління
Ситенок Д.М.	інспектор ювенальної провенції, старший лейтенант поліції
Гречуха Д.А.	Головний інспектор Корюківського районного відділу ГУ ДСНС України у Чернігівській області
Мостіпан С.Г.	голова Сосницької РК профспілки працівників освіти;

Комісією встановлено:

1. Наявність рішення Чернігівської обласної ради «Про реорганізацію Сосницької спеціальної школи-інтернату I-III ступенів Чернігівської обласної ради» шляхом перетворення у комунальний заклад «Сосницький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради» від 29 березня 2016 року № 24-4/VII.

2. У 2023/2024 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 92 учнів.

3. Наявність плану роботи на новий навчальний рік План роботи НРЦ на 2023/2024 навчальний рік

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального _____ -
поточного задовільна

Хто виконував роботи з ремонту будівель працівники НРЦ

5. Стан території та її площа задовільна, 1,8 га

6. Кількість і стан допоміжних споруд всі допоміжні споруди у задовільному стані.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан 1 майданчик у задовільному стані

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан територія НРЦ має огорожу, яка знаходиться в задовільному стані

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти:

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актив оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття						
Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укриття	смт.Сосниця вул. Покровська,1	100	так	так	так	Готове

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості				
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні
Навчальний корпус	смт.Сосниця вул. Покровська,1	так	так	ні	ні	так
Гуртожиток	смт.Сосниця вул. Покровська,1	так	ні	ні	ні	так

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		Кількість	Відсоток від загальної кількості	Кількість	Відсоток від загальної кількості	
Працівники	84	0	0	84	100	
Здобувачі освіти	92	0	0	94	100	

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні) так ;
- наявність тривоної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/ не має) наявна ;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються в разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) ні ;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти /не має/наявні, але не направлені на локацію закладу освіти не має ;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні/ не має) не має ;

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан спортивний майданчик 0,05 га в задовільному стані

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність равил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		постійно	частково	Є	Немає	
Ритміки	1	-	1	1	-	Є
Інформатики	1	-	1	1	-	Є
Слуховий	1	-	1	1	-	Є
УЖМ	1	-	1	1	-	Є
ЛФК	1	1	-	1	-	Є
Кабінет НУШ	7	7			-	Є
Суміщені (комбіновані)	-	-	-	-	-	-

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв.м.	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструментів за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини	141	9	Є	Дерев'яна	Достатня	Є
З обробки ткачини	66	12	Є	Дерев'яна	Достатня	Є

14. Наявність методичного кабінету наявний методичний кабінет

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників є

16. Наявність технічних засобів навчання (ТЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТЗ	Кількість	"	Справні	Несправні
1.	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	37		37	-
2.	Магнітофони Телевізори	11		11	-
3.	Комп'ютери	32		34	-
4.	Мовна лабораторія	1		1	-
5.	МФУ	1		1	-
6.	Ламіратор	3		3	-
7.	Екрани	1		1	-
8.	Мультимедійний проектор	2		2	-
9.	Мультимедійна дошка	2		2	-

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами є спортивний зал - 120 м2, стан задовільний, обладнаний всім необхідним інвентарем

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки актовий зал розміщений в спортивному залі, пожежна безпека забезпечена

19. Стан меблів (кімнатах, кабінетах тощо) задовільний

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм _____

20. Наявність їдальні або буфету, кількість посадочних місць В НРЦ є їдальня на 60 посадочних місць, забезпеченість технологічним обладнанням задовільна, санітарний стан задовільний, умови для миття рук умови для миття та дезінфекції створені

Наявність проточної води: холодної в наявності, гарячої в бойлерах.

21. Організація питного режиму кулери

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів медпункт, медичний контроль здійснюють: лікар-педіатр, дві медичні сестри, КНП «Сосницька лікарня».

23. Наявність і стан бібліотеки є, в задовільному стані.

24. Фонд підручників, посібників 19224, художньої літератури 9164, періодичних видань -.

Забезпеченість підручниками за предметами забезпечені на 95 %.

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами забезпечені (20 Вт/м²).

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення в наявності.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту відповідна документація в наявності.

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання протипожежне водопостачання в наявності.

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння в наявності.

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту відповідає вимогам.

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування автоматична система протипожежного захисту відсутня.

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів евакуаційні шляхи та виходи облаштовані згідно вимог.

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами дерев'яні конструкції горючих приміщень не оброблені вогнестійкими засобами.

Інші питання пожежної безпеки _____.

28. Стан покрівлі задовільний;

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання централізоване в задовільному стані;

газопостачання (електропостачання) газопостачання в задовільному стані;

каналізація на вигріб, у задовільному стані.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну є природна вентиляція, найпростіше укриття в НРЦ обладнане примусовою вентиляцією.

31. Наявність підсобного господарства та його стан не має.

32. Наявність гуртожитку та його стан гуртожиток в наявності, стан задовільний.
33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо забезпечено, ведуться всі журнали.
34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан заклад освіти готовий до зими, є план підготовки до зими, твердопаливна та газова котельні в задовільному стані.
35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом 99%.
36. Наявність та реєстрація колективного договору в наявності, зареєстрований.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

КЗ «Сосницький НРЦ» Чернігівської обласної ради готовий до 2023-2024 навчального року.

Враховуючи виявлені недоліки заклад не відповідає вимогам нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Довідка за результатами обстеження (огляду) стану цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки додається

Голова комісії

А.Д. Портний

Члени комісії:

Т.М. Жабко

А.М. Тібеж

С.Д. Савченко

Д.М. Ситенок

Д.А. Гречуха

С.Г. Мостіпан